

	I - strängig		2 - strängig				3+4 - strängig	
Neigungswinkel	0 - 45°				45° - 60°		0 - 45°	45° - 60°
Belastungsfaktor	1	0,8	1,4	1,1	1	0,8	2,1	1,5
	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt
	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
Kennzeichnung								
violett	1000	800	1400	1100	1000	800	2100	1500
grün	2000	1600	2800	2200	2000	1600	4200	3000
gelb	3000	2400	4200	3300	3000	2400	6300	4500
grau	4000	3200	5600	4400	4000	3200	8400	6000
rot	5000	4000	7000	5500	5000	4000	10500	7500
braun	6000	4800	8400	6600	6000	4800	12600	9000
blau	8000	6400	11200	8800	8000	6400	16800	12000
orange	10000	8000	14000	11000	10000	8000	21000	15000
orange	15000	12000	21000	16500	15000	12000	31500	22500